

Certificado

Normativa de aplicación **ISO 9001:2015**

Nº registro certificado 0.04.23001 MS

Titular del certificado: **ULMA MANUTENCION, S.COOP.**
Barrio Garagaltza, 50
20560 Oñati (Guipuzkoa)
España.

Ámbito de aplicación: Ingeniería e Instalación de soluciones logísticas para manipulación interna de productos y mercancías; prestación de servicios SAT/SPV asociados. Fabricación de soluciones logísticas para manipulación interna de productos y mercancías.

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 9001:2015.

Validez: Este certificado es válido desde 2023-09-01 hasta 2026-08-31.
Primera auditoría de certificación 2023

2023-09-20

TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat



Anexo del certificado

Normativa de aplicación **ISO 9001:2015**

Nº registro certificado **0.04.23001 MS**

Nº	Emplazamiento	Ámbito de aplicación
/02	ULMA MANUTENCION, S.COOP. Barrio Garagaltza, 50 20560 Oñati (Guipuzkoa) España.	Ingeniería e Instalación de soluciones logísticas para manipulación interna de productos y mercancías; prestación de servicios SAT/SPV asociados.
/03	ULMA MANUTENCION, S.COOP. Otxandio: Bº Zelaieta s/n 48210 Otxandio (Bizkaia) España.	Fabricación de soluciones logísticas para manipulación interna de productos y mercancías.

2023-09-20

TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat